

MALDI-TOF 簡易マニュアル

質量範囲 リニア:1~500KDa、 リフレクト:1~60KDa

0) 予約は http://apchem2.kanagawa-u.ac.jp/~tof_ms/ より

1) モニターの電源 ON (その他は稼働状態)『画面が表示されなければ末尾 (16) へ』

2) 最初に確認

a) Instrument Status 画面の Turbo2, LASER, Turbo1 が黄緑色に表示されていること。

b) Instrument Status 画面の右上 Gauge 2 の表示が $2.0E-5$ Pa 程度であること。(ノートに記録)

c) Acquisition-Firing 画面の Exp Tech タグの Mode 項目が Standby を押してある状態。

【サンプル挿入】

3) Acquisition-Firing 画面の Exp Tech タグの「Open Door」ボタンを押す。確認メッセージで「Yes」。

サンプルプレートを交換 (キムワイプ等で取り扱うこと。素手では汚れるので厳禁)

4) Acquisition-Firing 画面の Exp Tech タグの「Close Door」ボタンを押し、サンプルプレートがセットされ、真空になるまで 5 分以上待つ。(Turbo1 が黄緑色になるまで)

5) Instrument Status 画面の Turbo2, LASER, Turbo1 が全て黄緑色になれば測定開始。

(Instrument Status 画面の Gauge1 の値がポジティブモードで $2.0E-3$ Pa、ネガティブモードで $8.0E-4$ Pa 以下になると測定可能)

【測定条件設定】

6) Acquisition-Firing 画面の Exp Tech タグを表示して条件設定

設定が終了したら、Mode の「Operate」を押し、レーザー出力を ON にします。

a) Tuning Mode : 検出するイオンと測定方法を設定

linear 低分解能、広質量範囲 (10000Da 以上)、+イオン

linear_neg 低分解能、広質量範囲 (10000Da 以上)、-イオン

Reflectron 高感度、高分解能、10000Da 以下の質量範囲、+イオン

Reflectron_neg 高感度、高分解能、10000Da 以下の質量範囲、-イオン

zero サービスエンジニア用

b) Mass Range : データ取得の質量範囲

【測定開始準備】

7) MALDI-MS 画面の「Viwe」>「Camera」で標的サンプルを見るカメラビューアを開く。

8) MALDI-MS 画面の「Masses」に表示させるスペクトルの質量範囲を入力する。

9) Spectrum Contents 画面の「Trace;」項目のボタンを以下のように設定する。

「Profile」オン、「Average」オン、「Pocess」オフ、「Peaks」オフ ; (実際は好きなように)

「Viwe」項目で「Stack」オン、「Overlay」オフ、としたら「Apply」をクリックし確定します。

10) Acquisition-Firing 画面の Firing タグを表示 (384Well サンプルプレートが表示されている)

a) 目的のサンプルに照準を合わせるため、黄色エリアを右クリックするとメニューが表示されるので、「Goto Location」を選択する。新たに画面が表示されるので、「Well Code」ボックスにウェル番号 (サンプルを乗せた位置 ; d 6 など) を入力し、「OK」をクリックすると、自動的に照射位置にプレートが移動する。

b) レーザーパワーの設定 ; 「Power」欄に数値を入力 (50~100 程度、MAX は 180)

(小さ過ぎるとイオン化しない、大き過ぎるとイオンが分解するので、測定しながら調整。)

c) データファイル数設定 ; 「Profiles」 欄に数値を入力 (50~100 程度)

(ファイル数が 1 でも良いが、レーザー照射する位置を変更するなら多くすること)

d) レーザー照射回数設定 ; 1 Profile で何回レーザー照射するか数値入力 (5~100 程度)

(ファイル数 50 以上なら 5 回程度、ファイル数 1 なら 10~50 回で合計値を求める。)

【測定開始 ; レーザー照射】

e) 測定は「FIRE」 ボタンを押すと開始される。(中止は左横の「Abort」 ボタンを押す。)

f) MALDI-MS 画面にレーザー照射毎のデータ (ピーク) が表示されるので、良いデータが検出されるように、「Camera」 画面を見ながらサンプルへのレーザー照射位置を調整する。

位置調整はキーボードの矢印カーソルキー、Acquisition-Firing 画面の矢印ボタン、あるいはマウスで照射した位置をクリックすることで赤色十字位置にプレートを移動させ行う。

また、MALDI-MS 画面をマウスドラッグ (左ボタン) あるいは「Masses」に数値入力して、目的とする質量範囲を拡大してデータを確認する。(測定中の拡大可能)

g) 「Profiles」 設定数のデータ取り込みが終わると自動的に停止する。(中止は「Abort」)

h) 良いデータが得られない場合は「Power」の値の増減、「P. Ext」を再設定して、測定を繰り返す。「P. Ext」の設定 ; 単一成分はその質量数、多成分は最大質量の 2/3 程度)

【データ処理】

1 1) データ保存 ;

そのままデータを保存する場合は Acquisition-Firing 画面の「FIRE」 ボタン左横の「Store」 ボタンを押し、表示される画面でファイル名を入力して、保存場所を指定する。

1 2) スペクトルの拡大 ;

MALDI-MS 画面で目的のピーク付近をマウスドラッグ (左ボタン)

あるいは「Masses」に数値入力して拡大する。



(戻すには、「Masses」に数値入力か「Zoom out」 ボタン、または「Undo」 ボタンを押す)

1 3) ピークの検出

Spectrum Contents 画面の「Trace:」項目で「Profile」と「Process」を押した状態にし、「Apply」を押して確定すると、MALDI-MS 画面の各ピーク上に Mass 値が表示される。

印刷する場合はプリンターアイコンをクリックする。



部分的にピーク上に Mass 値が表示されない場合は、拡大すると表示されるときがあります。

それでも、検出されないときは、「Peak Cleanup のパラメーター設定」か「ピークにラベルを付ける」操作を行う。

【Peak Cleanup のパラメーター設定】

MALDI-MS 画面の「Processing」 > 「Peak Processing...」を選び、表示された画面の「Peak Cleanup」タブを開く。主に「Threshold」の設定を変更する。

【ピークにラベルを付ける】


MALDI-MS 画面の「Processing」 > 「Manual Peak Assigment」を選び、「Manual Peak Assigment」画面が現れたら、目的のピークの左右をマウスのホイールボタンを押して表示されるカーソルで挟み、 ボタンを押してピーク値をリストに追加する。さらに、追加する場合はMALDI-MS 画面右端の  ボタンを押してから同様な操作を繰り返す。

【終了操作】

- 1 4) 測定が終了したら、
 - a) 「Camera」画面を閉じる。(カメラOFF)
 - b) Instrument Status 画面の右上 Gauge 2 の圧力をノートに記録する。
 - c) Acquisition-Firing 画面の Exp Tech タグを表示して Mode 項目の「Standby」を押す。(レーザーOFF)
 - d) ついで、Exp Tech タグの「Open Door」ボタンを押してサンプルプレートを共通品と交換したのち、「Close Door」ボタンを押し、測定室のドアが閉まることを確認する。
 - e) Instrument Status 画面の Turbo2 が黄緑色に変化したことを確認する。
 - f) モニターの電源をOFFにする。
 - g) 測定ノートに必要な事項を記入する。
- 1 5) 以上で終了。(何かあれば測定ノートにコメントを書き込むこと)

- 1 6) もし、画面に何も表示されていなければ！


Launchpad 画面はスタートメニュー>「Program」>Shimadzu Biotech Launchpad>Launchpad

MALDI-MS 画面は「Launchpad」の「MALDI-MS」アイコンをクリック 

Acquisition-Firing 画面は「MALDI-MS」画面の「Instrument」>「Acquisition-Firing」

Spectrum Contents 画面は「Viwe」>「Display Contents」

Instrument Status 画面は「MALDI-MS」画面の「Viwe」>「Instrument Status」

またはタクスパー (モニター右下) のアイコンをダブルクリック 

8:03 PM

APPENDIX

- A) 予約は http://apchem2.kanagawa-u.ac.jp/~tof_ms/より
- B) 装置の各部の動作 (マニュアルからの抜粋: PDF)
- C) Peak Processing パラメーターの設定 (マニュアルからの抜粋: PDF)
- D) ピークにラベルを付ける (マニュアルからの抜粋: PDF)
- E) サンプルプレートと試料の準備 (マニュアルからの抜粋: PDF)
- F) 384 サンプルプレートマップ (マニュアルからの抜粋: PDF)